Roll No: -

Sem-III Diploma Exam 2023 (Odd) (Mechanical Engineering) (Theory)

[Time: 3 Hours] Basic Mechanical Engineering (2025301-P)

[Max. Marks: 70]

-	All questions are	e compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार	र्म है)		
-	Marks are menti	oned on the right side of ea	ach question. (अंक सभी प्रश्न के दाई	ओर अंकित किये है)	
Group (A) (ग्रुप -ए)					
Q.1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(1*20=20)
i.	Work done in is	ochoric process is	(आइसोकोरिक प्रक्रिया में किया ज	ाने वाला कार्य है)	
(a) Zer	o (शून्य)	(b) positive (धनात्मक)	(c) negative (ऋणात्मक)	(d) None of these (इनमें	से कोई नहीं)
ii.	According to fir energy will		, if heat is added to a system	and no work is done, the	en internal
	(ऊष्मागतिकी के पहले ि	नेयम के अनुसार, यदि किसी प्रणाली में उ	ऊष्मा मिलायी जाती है और कोई कार्य नहीं वि	केया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा	है)
(a) Incre	eases	(b) Decreases	(c) Remains constant	` '	
(बढ़ता	है)	(कम हो जाती है)	(स्थिर रहता है)	(शून्य हो जाता है)	
iii.		work output to heat input in कार्य आउटपुट और ऊष्मा इनपुट के अनु	n a heat engine is known as _ पात को कहा जाता है-)	·	
(a) COF	P (प्रदर्शन गुणांक)	(b) Heat capacity (उष्मा धारि	ता) (c) Entropy (एन्ट्रापी)	(d) Efficiency (दक्षत	π)
iv.	In a Carnot Cvc	le, heat is added during	(कार्नोट चक्र में ऊष्मा	में जोडा जाता है)	
(a) Isoth	•		n (c) Isothermal compressi		pression
	पी प्रसार)	(रुद्धोष्म प्रसार)	(समतापि संपीडन)		1
v.	reservoir'. This	statement is given by	se sole effect is the transfer o व ठंडे रिजर्वायर से गर्म रिजर्वायर में ऊष्मा का		
(a) Clau	"	(b) Archimedes	(c) Baron Kelvin	(d) None of these	;
(क्लौरि	सेयस)	(आर्किमिडीज)	(वरुण केल्विन)	(इनमें से कोई नहीं)	
vi.	The unit of over	rall heat transfer coefficien	t is (समग्र ऊष्मा स्थान	ांतरण गणांक की इकाई	ਫ਼ੈ)
(a) W/m		(b) W/mK	(c) m/W	(d) W/m^2K	
(वाट/ग		(वाट/मीटर-केल्विन)	(मीटर/वाट)	(वाट/मीटर ² -केल्विन)	
vii.	particles of the l	oody	icle of the body to another is		n the
		ारे कण में ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया व	को चालन कहा जाता है, जब वस्तु के कण _		
	e actually		(c) affect the interven	•	
•	। में स्थानान्तरित होता है)		(मध्यवर्ती माध्यम को प्रभा	वेत करता है)	
` '	ot move actually	۵,	(d) None of these		
(वास्त	व में स्थानान्तरित नहीं होता	ह)	(इनमें से कोई नहीं)		

viii.	With increase	in temperature, thermal con	ductivity of air	
	(तापमान में वृद्धि के स	गाथ, हवा की तापीय चालकता	है)	
(a) Dec	ereases	(b) Increases	(c) Remains constant	(d) Becomes Zero
(कम	हो जाती है)	(बढ़ता है)	(स्थिर रहता है)	(शून्य हो जाता है)
ix.	is	a fire tube boiler. (एक फायर ट्यूब बॉयलर है।)	
(a) Vel	lox boilers (वेलॉक्स	बॉयलर)	(c) Babcock and Wilcox boile	crs (बेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर)
(b) Stin	rling boilers (स्टर्लिंग	ा बॉयलर)	(d) Cochran boilers (कोचरन बॉयर	लर)
х.	Parson's turbin	ne is a (पार्सन टरबाइन	· एक है।)	
	_		bine (c) impulse-reaction tur (आवेग-प्रतिक्रिया टरबाइन)	bine (d) None of these (इनमें से कोई नहीं)
xi.		urbine, when steam flows th न में, जब भाप चलती ब्लेड के माध्यम से	rough the moving blades बहती है तो)	
-		hile velocity increases	(c) pressure and velocit (दाब और वेग दोनों बढ़ जाते	
	ssure and velocity और वेग दोनों कम हो जा	•	(d) pressure increases w (दाब बढ़ता है और वेग घटता	
xii.		g fires shortly before स्ट्रोक से कुछ देर पहले जलता है		
(a) con		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	र) (c) suction (सक्शन)	(d) exhaust (निकास)
xiii.	The two stroke	e engine is the four str	oke engine. (दो स्ट्रोक इंजन चार स्ट्रोक इं	जन की तुलना है।)
(a) moi			(c) equally efficient to	
(अधि	क दक्ष)	(कम दक्ष)	(समान रूप से दक्ष)	(इनमें से कोई नहीं)
xiv.	The process w	here metals are plastically d	leforming above their crystalliz	ation temperature is known
	 (वह प्रक्रिया जहां धातु	ु को उनके क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर	प्लास्टिक रूप से विकृत किया जाता है,	कहलाती है)
(a) Cas	ting (ढलाई)	(b) Cold Working (ठंडा काम)	(c) Hot working (गर्म काम)	(d) None of these (इनमें से कोई नहीं
xv.	prod	cess is not concerned with C	Otto cycle. (प्रक्रिया का संबंध उ	ओटो चक्र से नहीं है∣)
(a) ad	iabatic compressi	on (रुद्धोष्म संपीड़न)	(c) constant volume heat add	ition (स्थिरआयतन ऊष्मा जोड़)
(b) ad	iabatic expansion	। (रुद्धोष्म विस्तार)	(d) constant pressure heat rejo	ection (स्थिर दाब ऊष्मा त्याग)
xvi.	In a diesel cyc	le heat is added	. (डीजल चक्र में ऊष्मा जोड़ी	जाती है)
		•	sure (c) at constant temperat	
(स्थि	रआयतन पे)	(स्थिर दाब पे)	(स्थिर ताप पे)	(इनमें से कोई नहीं)
xvii.	-	notion mechanism is incorpo तंत्र को में शामिल किया ग		
(a) lat			ne (c) shaper machine	(d) drilling machine
(खराद म	शीन)	(मिलिंग मशीन)	- (शेपर मशीन)	(डिलिंग मशीन)

xviii.	Lathe bed is	s made of (खराद डे	वेड बना होता है∣)			
(a) cas		(b) alloy steel		(d) mild steel		
(ढल	वा लोहा)		(उच्च कार्बन इस्पात)	(मृदु इस्पात)		
xix.	Solder is an	alloy of (सोल्डर .	का एक मिश्र धातु है)			
(a) Co			(c) Lead and Copper	(d) Tin and Silver		
	3 0 1	(टिन और सीसा)	(सीसा और तांबा)	(टिन और चांदी)		
XX.	Railway rail	ls are generally made of	(रेलवे की पटरियाँ सामान्यतः	से बनाई जाती हैं)		
(a) cas		(b) high carbon steel				
	वा लोहा)		(मृदु इस्पात)	(मिश्र धातु इस्पात)		
			Group (B) (ग्रुप -बी)			
Q.2	Write Claus	sius and Kelvin-Planck state	ment of second law of thermodyna	amics.	4	
	(ऊष्मागतिकी के व	दूसरे नियम का क्लॉसियस और केल्विन-प्लै	क कथन लिखिए।) OR (अथवा)			
	Define exte	nsive and intensive thermod	• /		4	
		एक्सटेंसिव और इंटेंसिव गुणों को परिभाषित	• • •		-	
Q.3	Represent R	Represent Rankine cycle on P-V and T-S diagram.				
	(P-V और T-S	S आरेख पर रैंकिन चक्र को दर्शाएं करें।)	OD (
	Ctata and av	rulain tha narrtan's larr of a	OR (अथवा)		4	
		xplain the newton's law of co ा नियम को बताएं और समझाएं।)	oomig.		4	
	(साराराग कर प्यूटर	। । । वर्ग वर्गा वर्गा ५ जार रागझा ५१)				
Q.4	Draw P-V a	and T-S diagram of Dual cyc	ele.		4	
	(दोहरे चक्र का पी	-वी और टी-एस आरेख बनाएं।)				
	XX7 '4 1 4	, C 1	OR (अथवा)			
		notes on surface condenser.			4	
	(सतह संधानत्र पर	संक्षिप्त टिप्पणी लिखें)				
Q.5	Define the f	following terms-			4	
	a) elasticity	_				
	(निम्नलिखित शब्	दों को परिभाषित करें-				
	ए) डाक्टिलिटी बी	r) लचीलापन)				
	XX7 *4 1 4	. 11 '	OR (अथवा)			
		nots on soldering.			4	
	(साल्डारग पर साध	क्षेप्त टिप्पणी लिखिए।)				
Q.6	Write four o	Write four differences between up milling and down milling.				
-		: डाउन मिलिंग के बीच चार अंतर लिखिए।))			
		,	OR (अथवा)			
	_	-	Explain any one with neat sketch.		4	
	(किन्ही चार खराद	र मशान संचालन को सूचीबद्ध करे। साफ-सु	थरे स्केच के साथ किसी एक को समझाएं।)			

Group (C) (ग्रुप - सी)

Q.7	A refrigerator operates between 5°C and 25°C with refrigerating effect of 2 KW. Calculate (a) its maximum COP (b) Work input in KW.	6
	(एक रेफ्रिजरेटर 2 किलोवाट के रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव के साथ 5^0 C और 25^0 C के बीच संचालित होता है। (a) इसकी अधिकतम COP (b) KW में	
	कार्य इनपुट की गणना करें।) OR (अथवा)	
	Define the following terms related to thermodynamics: (a) thermodynamic equilibrium (b) entropy (c) thermodynamic cycle.	6
	(ऊष्मागतिकी से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें: (ए) थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम (बी) एन्ट्रॉपी (सी) थर्मोडायनामिक चक्रा)	
Q.8	Define steam boiler. Write any four differences between water tube and fire tube boiler. (स्टीम बॉयलर को परिभाषित करें। पानी-की-ट्यूब और फायर-ट्यूब बॉयलर के बीच कोई चार अंतर लिखिए।) OR (अथवा)	6
	Draw the layout of thermal power plant and mention its various components. (थर्मल पावर प्लांट का लेआउट खींचें और इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख करें।)	6
Q.9	Define stroke and bore. Write any four differences between two stroke and four stroke engines.	6
	(स्ट्रोक और बोर को परिभाषित करें। दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक इंजन के बीच कोई चार अंतर लिखिए।) OR (अथवा)	
	State the function of a cooling tower. Explain its working with the help of a neat sketch.	6
	(कूलिंग टावर का कार्य बताइए। एक साफ-सुथरे स्केच की मदद से इसके काम को समझाएं।)	
Q.10	Explain any two of the following: (a) Extrusion (b) Drawing (c) Forging	6
	(निम्नलिखित में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए: (a) एक्सट्रूजन (b) ड्राइंग (c) फोर्जिंग) OR (अथवा)	
	Write the names of different types of welding flames. Explain any two with the help of neat sketch. (विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग ज्वालाओं के नाम लिखिए। साफ-सुथरे स्केच की सहायता से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए।)	6
Q.11	Define grinding process. Explain its working principle with the help of a neat sketch.	6
	(ग्राइंडिंग प्रक्रिया को परिभाषित करें। एक साफ-सुथरे स्केच की सहायता से इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।) OR (अथवा)	
	Draw a neat diagram of twist drill with its detailed geometry.	6
	(विस्तृत ज्यामिति के साथ ट्विस्ट ड्रिल का एक साफ आरेख बनाएं।)	

____*****

Page **4** of **4** (2025301-P)