Roll No:-		
TZOTI T 10.		

[Full. Marks: 70]

(Sem - IV) Diploma Exam 2024 (Even) (Mechanical Engg.) (Theory) Tool Engineering (2025405)

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य है।)

[Time: 3 Hours]

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाई ओर अंकित किये है।)

Group (A) (ग्रुप -ए)

Group (A) (ग्रुप -ए)							
).1	Answer all questions as d (निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)	directed. $(2x10=20)$	Marks	СО	BL		
a)	Continuous chips are typic (True/False) भंगुर सामग्री को काटते समय निरंतर चिप्स (सत्य/असत्य)	ally formed when cutting brittle materials. व आमतौर पर बनते हैं।	2	1	1		
b)	i: (Rolling/ Extruding/ Die c: नि (रोलिंग/एक्सट्रूजन/डाई कास्टिंग/रीमिंग)	asting/ Reaming) वप हटाने की प्रक्रिया है।	2	2	2		
c)	roughness) BUE के साथ निरंतर चिप	/ yields poor surface finish/has no effect on surface	2		2		
d)	wear. (True/False)	enerally improves surface finish but increases tool फेस फिनिश में सुधार होता है लेकिन उपकरण घिसाव में वृद्धि होती है।	2		2		
e)	Match the tool materials w Tool Materials i. High-speed steel (HSS) ii. Carbide iii. Ceramic iv. Diamond उपकरण सामग्री को उनके अनुप्रयोगों के उ उपकरण सामग्री i. हाई-स्पीड स्टील (HSS) ii. कार्बाइड iii. सिरेमिक iv. डायमंड	Applications a. Used for cutting non-ferrous metals b. Used in high-speed machining operations c. Used for high precision and hard materials d. Used for wear-resistant applications	2		3		

Page 1 of 4 (2025405)

f)	can perform more than one cutting operation at a single press stroke. (Simple Die/ Compound Die/ Progressive Die) एक प्रेस स्ट्रोक पर एक से अधिक कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। (सिंपल डाई/कंपाउंड डाई/प्रोग्रेसिव डाई)	2	2
g)	is used to remove scrap or finished parts from the die. (Pilots/ Strippers/ Knock outs) डाई से स्क्रैप या फिनिश्ड भागों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। (पायलट/स्ट्रिपर्स/ नॉक आउट)	2	2
h)	operation involves removing material along the edges of a workpiece. (Lancing/ Shearing/ Cropping/ Notching) ऑपरेशन में वर्कपीस के किनारों के साथ सामग्री को हटाना शामिल है। (लांसिंग/शीयरिंग/क्रॉपिंग/नॉचिंग)	2	1
i)	Embossing is used to cut the material into a desired shape. (True/False) एम्बॉसिंग का उपयोग सामग्री को वांछित आकार में काटने के लिए किया जाता है। (सत्य/असत्य)	2	1
j)	is most important characteristics for metal extrusion dies. (High wear resistance/ Flexibility and elasticity/ High thermal conductivity)धातु एक्सट्रूशन डाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं. (उच्च घिसाव का प्रतिरोध/लचीलापन और लोच/उच्च तापीय चालकता) Group (B) (ग्रुप -बी) Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्लों के उत्तर दें) 4x5=20	2	2
Q.2	Differentiate between orthogonal and Oblique metal cutting Process.	4	2
	ऑर्थोगोनल और ओब्लिक धातु काटने की प्रक्रिया के बीच अंतर करें। OR (अथवा)	_	
	List different types of Chips and explain any one of them.	4	
	चिप्स के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए।	7	2
Q.3		4	1
Q.3	चिप्स के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। Discuss any two primary purpose of heat treatment of tool steels. टूल स्टील्स के ऊष्मा उपचार के किन्हीं दो प्राथमिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।		
Q.3 Q.4	चिप्स के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए। Discuss any two primary purpose of heat treatment of tool steels. टूल स्टील्स के ऊष्मा उपचार के किन्हीं दो प्राथमिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। OR (अथवा) Name any two types of ceramic coatings used on cutting tools and explain anyone of them.	4	1

Page 2 of 4 (2025405)

Q.5	Explain the following terms: - (i) Die block	4		2
	(ii) Die shoe			
	निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए :-			
	(i) डाई ब्लॉक			
	(ii) डाई शू			
	OR (अथवा)	4		2
	Explain the bending process in die operations. डाई ऑपरेशन में बेन्डिंग प्रक्रिया को समझाएं।	4		2
Q.6	Explain "spring back' in bending operation. State its causes.	4		2
	बेन्डिंग प्रक्रिया में "स्प्रिंग बैक" की व्याख्या करें। इसके कारण बताइए।			
	OR (अथवा)			
	Write any four differences between single action and double action dies in drawing operations.			2
	ड्राइंग ऑपरेशन में एकल क्रिया और दोहरी क्रिया के बीच कोई चार अंतर लिखें।			
	Group (C) (ग्रुप - सी)			
	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30	6		2
Q.7	Describe the types of tool wear and factors affecting tool life.			
	टूल वियर के प्रकार और टूल लाइफ को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें OR (अथवा)			
	Discuss the importance and applications of cutting fluids in metal cutting	6		2
	processes.			
	धातु काटने की प्रक्रियाओं में तरल पदार्थ के महत्व और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।			
0.0				2
Q.8	Draw Cutting Tool geometry of Single Point Cutting Tool and indicate its various parts.	6		2
	सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कटिंग टूल ज्यामिति बनाएं और इसके विभिन्न भागों को इंगित करें।			
	OR (अथवा) Discuss the any three factors that affect machinability.	6		2
	मशीनेबिलिटी को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन कारकों की विवेचना कीजिए।	6		
	THE BALLOW BY LAKELING WITH MARKET BUT AND A STREET BUT A			
Q.9	Draw general assembly sketch of Progressive die showing all the components.	6		2
	सभी घटकों को दिखाते हुए प्रोग्रेसिव डाई का जनरल असेंबली स्केच बनाएं।			
	OR (अथवा)			
	Explain the purpose of following with respect to die: -	6		2
	i. stripper ii. misfeed detectors iii. Knock outs			
	डाई के संबंध में निम्नलिखित का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए:-			
	i) स्ट्रिपर ii) मिसफीड डिटेक्टर iii) नॉक आउट			
Q.10	Explain the following operations-	6		2
C	i. Embossing ii. Notching iii. Lancing			_
	निम्नलिखित कार्यों की व्याख्या कीजिए-			
	i. एम्बॉसिंग ii. नॉचिंग iii. लांसिंग			
	OR (अथवा)			

Page **3** of **4** (2025405)

	The washers of 20 mm outer diameter & 8 mm inner diameter are to be made by press operation from M.S. Sheet of 1 mm thickness. Calculate (i) Clearance, (ii) Size of punch & die. 20 मिमी बाहरी व्यास और 8 मिमी आंतरिक व्यास के वाशर 1 मिमी मोटाई के एमएस शीट से प्रेस ऑपरेशन द्वारा बनाए जाने हैं। गणना करें (i) क्लीयरेंस, (ii) पंच और डाई का आकार।				2
Q.11	Describe the function and construction of plastic extrusion dies. प्लास्टिक एक्सट्रूजन डाई के कार्य और निर्माण का वर्णन करें। OR (अथवा)		6		2
	Explain any three variables that affect metal flow during drawing.				2
	ड्राइंग के दौरान धातु के प्रवाह को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन चरों की व्याख्या कीजिए।				

_____*****

Page **4** of **4** (2025405)